



Hability Consulting S.R.L.

Calle Norte No. 03, Los Mameyes, Santo Domingo Este

Teléfonos: 809-422-9856 y 829-341-8460

Correo electrónico: habilityconsultingsrl@gmail.com

RNC: 130-98366-6

13 de febrero 2022

FICHA TECNICA

SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION

Descripción del trabajo:

1- Techo del área Nave de Inspectoría con techo de Aluzinc a 2 aguas.

- ✓ Dimensión del área: 1,812m²
 - ✓ Suministro lona asfáltica de 4mm granulada, libre de mantenimiento.
 - ✓ Desmantelación
 - ✓ Limpieza área
 - ✓ Bote
 - ✓ Colocación de RC.2 techo Aluzinc
 - ✓ Acabado aplicación lona asfáltica
 - ✓ Limpieza completa.
-
- Aceptamos las condiciones de pago a treinta (30) días
 - Inicio de los trabajos dentro 24 horas, luego de recibida la orden de servicio y con previa coordinación del área responsable.
 - Entrega del trabajo en un plazo no mayor de quince (15) días.
 - Garantía de siete (07) años. Luego de este tiempo el cliente comprende y acepta que las reparaciones corren por su cuenta.
 - Avance 20% junto a la orden de servicio.



Notas: la garantía no aplica cuando:

- 1- Si personal ajeno a nuestra empresa realizan trabajos en el área impermeabilizada y causan perforaciones o maltrato a la lona asfáltica.
- 2- Si el material instalado recibe un daño ocasionado por fenómenos de la naturaleza, tales como terremotos, huracanes, etc.
- 3- Si en el área es construida alguna edificación, estructura, equipos o cualquier objeto (columnas, gacebo, antenas parabólicas, acondicionadores de aire) que causen daños a la lona.