



DT-2295/2023

Santo Domingo, D. N.
 05 de junio del 2023.-



A : **Sra. Elizabeth Amaro Camilo.**
 Coordinadora Comité de Compras y Contrataciones.

Vía : **Sra. Bilbania Batista**
 Directora General Administrativa.



Asunto : Respuesta a comunicación CCC-385/2023

Distinguida Sra. Amaro:

Cortésmente tenemos a bien remitir a su despacho, en respuesta a la comunicación **CCC-385/2023** de fecha 01 de junio de 2023, la evaluación técnica de los neumáticos a ser adquiridos en el proceso actual de compra, con las indicaciones correspondientes de "cumplen o no cumplen", especificando los detalles de las referencias que no cumplen con lo requerido.

Sin más sobre el particular, se despide,

Cordialmente,


Ricardo Antonio Cruz,
 Encargado División de Transportación.
 RAC/bq



2023 JUN -5 AM 8:57
 J.C.E.
 DIRECCIÓN GENERAL
 ADMINISTRATIVA
 P. 11
 KC

EVALUACIÓN TÉCNICA NEUMÁTICOS (CCC-358-2023)

No. Item	Referencia de Neumáticos	HILSA	MANUEL ARSENIO UREÑA	ARIAS MOTORS S.A.	SERVICENTRO JEAN REYES	GRUPO COMETA S.A.S.	TERUEL & CO.	Neumáticos y baterías de Santiago	OHTSU DEL CARIBE
1	255 /70R-16	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	195 /65R-15	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	245 /70R-16	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	265 /65R-17	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	225 /70R-15	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
6	215 /70R-16	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	205 /55R-16	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	185 /70R-14	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	700R-16 (Con tubo y protector)	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
10	11R /22.5	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
11	265 /60R-18	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	255 /60R-18	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
13	255 /65R-17	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	285 /50R-20	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

HILSA

NO CUMPLE:

- No se especifica de forma clara el índice de carga, de acuerdo a la **Ficha Técnica**. Por igual no especifica la cantidad de Lonas que tiene (700R-16).
- El índice de carga no cumple con el mínimo solicitado (11R/22.5).
- No especifica si el neumático es Todo Terreno (255/70R-16, 255/60R-18 y 285/50R-20)

MANUEL ARSENIO UREÑA

NO CUMPLE:

- El modelo solicitado es 225/70R-15 Todo Terreno, el proveedor ofrece el 225/70 15C.
- El neumático que ofrece es de 12 lonas, no cumple con el índice de carga, y no especifica si incluye tubo y protector (700R-16).
- El índice de carga no cumple con el mínimo solicitado(11R/22.5).
- No especifica si el neumático es Todo Terreno (255/70R-16, 195/65R-15, 245/70R-16, 265/65R-17, 265/60R-18, 255/60R-18, 255/65R-17 y 285/50R-20).

ARIAS MOTORS S.A.

NO CUMPLE:

- El índice de carga es menor al mínimo requerido (215/70R-16).

GRUPO COMETA S.A.S.

NO CUMPLE:

- No cumple con el lonaje ni el índice de carga (700R-16).
- No cumple con el índice de carga (11R/22.5).
- No especifica si el neumático es Todo Terreno (225 /70R-15 y 255/65R-17).

Neumáticos y baterías de Santiago

NO CUMPLE:

- No cumple con el lonaje ni el índice de carga (700R-16).
- No cumple con el índice de carga (11R/22.5).
- No es Todo Terreno (255/60R-18 y 285/50R-20).

OHTSU DEL CARIBE

NO CUMPLE:

- No es Todo Terreno (225/70R-15, 255/60R-18 y 285/50R-20).
- No cumple con el lonaje ni el índice de carga (700R-16).
- No cumple con el índice de carga (11R/22.5).

