

Junta Central Electoral

Garantia de Identidad y Democraci

Recibo

DIR. GRAL ADMINISTRATIVA

OND

2019 ABR - 1 PM 2: 54

Supervisión General de Obras

Santo Domingo, D. N. 01 de Abril del 2019.

Ofic. SGO-No.003/19

Al:

Lic. Leonardo Garcia

Coordinador del Comité de Compra y Contrataciones

Su Despacho

Vía:

Dr. Pablo Garrido Medina

Director General Administrative

Del:

Supervisor General de Obras

Asunto:

Resultados Evaluación Técnica Acondicionadores de Aire Proyecto Puñal.

Distinguido Licenciado:

Por medio de la presente, tengo a bien remitirle los resultados de la comparación Técnica para la compra e instalación de los equipos de acondicionadores de aires, bajo los términos Ref. 2019-00486 (CP-05-2019) para el proyecto de Oficialía Civil Centro de Cedulación, y-Junta Electoral en el Municipio de Puñal Proy. Santiago R.D.

356125

Hacemos la remisión para fines correspondiente.

Sin otro particular, se despide

Muy atentamente,

Ing. Overnues o cponte.

Supervisor General de Obras

Av. Gregorio Luperón esq. Calle D, Zona Industrial de Herrera Santo Domingo, República Dominicana, Tel. 809-537-7511 www.jce.gob.do



Supervisión General de Obras

Santo Domingo, R. D. 01 de abril del 2019

Evaluación Técnica Acondicionadores de Aires, Proyecto Puñal Santiago, según concurso Ref. 2019 -00486 (CP-05-2019)

No.	Empresas	Garantía	Marca Equipos	Materiales Requeridos	Eficiencia Requerida	Sepertin Cobre
1.0	Eléctrica Campos	1 Año	Nidea ~	Completo	Cumple con Parámetro	Cumple con Parámetro
2.0	Constructora Electromega	2 Años	5 Ton marca LG, 2 Ton (no especificada), 12,000 Btu (no especificada)	Completo	Cumple con parámetro	No especifica tipo de sepertin
3.0	Productos Comerciales	1 Año		Completo	Cumple con parámetro	Cumple con Parámetro
4.0	Cleanext / Dominicana	1 Año	5 y 2 Ton Everwell, 12,000 Btu	Completo	Cumple con parámetro	Cumple con Parametro
5.0	Refrimatelco	1 Año (solo en partes)	Carrier	Incompleto	Cumple con parámetro	Cumple con Parámetro

Notas:

1. La empresa Refrimatelco no presentó en su propuesta la partida no. 1.10 que se refiere a los termostatos digitales, sin embargo algunos equipos traen este dispositivo incluido. También esta empresa presenta incompleta las cantidades de la partida 1.22 concerniente a las planchas de poliuretano similar a P3 de 4′ x 13′, en esta partida solo presentan 12 planchas, cuando el requerimiento es de 12 cajas.



Supervisión General de Obras

- 2. La Empresa Constructora Electomega no especifica las marcas de sus equipos de 2 Ton y 12,000 BTU. Tampoco especifica si los equipos a suministrar tienen sepertin de cobre como fue requerido.
- 3. Las demás empresas (Eléctrica Campos, Productos Comerciales y Cleanext Dominicana) cumplen con los requerimientos técnicos, tanto en los equipos, como en los materiales y la mano de obra solicitada para este proyecto.

Ing. Miguel A. Sosa Jora Supervisor Electromecánico